



PARS OPTIC P.J.S

پارس اپتیک
PARSOPTIC


تولید کننده عینک های ایمنی



P.O.SAFETY



پارس اپتیک در سال ۱۳۹۲ مفتخر به دریافت نشان استاندارد ملی ایران ، جهت تولید عینک محافظ چشم (ایمنی) شده است.




Pars Optic P.J.S




 پارس اپتیک
PARSOPTIC

پارس اپتیک در سال ۱۳۹۲ مفتخر به دریافت نشان استاندارد ملی ایران، جهت تولید عدسی سفارشی طبی و فریم عینک طبی شده است.



پارس اپتیک



کارخانه مجہز شرکت پارس اپتیک بیش از ۳۰ سال است، که در شاخه های گوناگون صنعت اپتیک و بینایی فعالیت دارد. این شرکت تنها واحد بخش خصوصی است که همزمان، تولید کننده انواع فریم عینک شامل طبی، ایمنی، صنعتی، آفتابی و عدسی های طبی، آفتابی و ایمنی است.

در بخشی ایمنی، سال ها است که نام این شرکت در بازار تجهیزات ایمنی معرف کیفیت، ثبات و رعایت استانداردهای روز جهانی بوده است. عدسی ها و تمام قطعات عینک های ایمنی این شرکت که در خود شرکت ساخته شده و یا از شرکت های معترض خارجی تامین شده است، بعد از کنترل دقیق به دست مشتریان می رسد.

ما اعتقاد داریم که کارگر، تکنسین و مهندس ایرانی حق دارند که عینکی مطابق استانداردهای روز دنیا مانند DIN EN166 و با قیمت مناسب در اختیار داشته باشند. تنوع تولیدات ما از نظر شکل، ابعاد و کاربری عینک و همچنین عدسی های موجود برای این عینک ها باعث می شود تا توانیم برای تمام محیط های کاری محصولی مناسب و محافظت برای سلامت چشم داشته باشیم.

ما بر این عقیده هستیم که علاوه بر خود کارکنان، مدیران رده های مختلف یک واحد تولیدی در تهیه و نظارت بر حسن استفاده از محصولات به ویژه ایمنی چشم مسؤول هستند.
فقط کارکنانی برای مجموعه موثر هستند که درست بینند.



ایمنی چشم، در یک نگاه



عوامل خطرناک

- گرد و غبار ، ذرات بتن و ذرات فلزی
- قطعات متعرک ، مصالح ساختمانی و شیشه
- دود ، گازهای تحریک کننده / سمن
- مواد شیمیایی (اسید ، قلیا ، سوخت ، حلال ، آهک ، پودر سیمان خشک و تر)
- نور جوشکاری و قویس الکتریکی
- گرمای شدید ، آتش
- عوامل بیماری زا در خون ، دیکر مایعات بدن

راهکار

- از عینک استاندارد برای حفاظت چشم استفاده کنید.
- از سالم بودن عینک مطمئن شوید.
- در انتخاب عینک مناسب دقت کنید.
- مطمئن شوید عینک درست روی صورت شما قرار گرفته باشد.
- برای سلامت چشمان فقط به عینک اتنا تکیند.
- محلول شستشوی چشم آماده داشته باشید.

عینک ایمنی (حداقل حفاظت)

- از عینک ایمنی در محیط های کار عادی که غبار و ذرات جامد در هوا کم است، استفاده کنید.
- از عینک های دارای حفاظ جانبی مناسب مانند، بغل توری و قاب دار یا طرح با انحنای کامل استفاده کنید.
- از عینک های ضد بخار استفاده کنید.
- از کش یا بند برای حفظ عینک در موقع برداشتن استفاده کنید.

حفاظت بیشتر با گاگل (Goggle)

- از این طرح برای حفاظت در برابر ضربه ، جذب غبار، جلو گیری از پاشش مواد شیمیایی و نور جوشکاری استفاده کنید.
- عینک مدل فراری (Ferrari) شرکت پارس ایمنی در این گروه قرار می کند.

جوشکاری

- نور جوشکاری می تواند باعث سوختن چشم و بافت مجاور آن شود.
- عدسی جوشکاری باید دارای شماره ای باشد که تبرگی آن را نشان دهد. (تیره ترین ۱۴ ، روشن ترین ۱/۵)
- وقni عینک را از روی صورت بر من دارید، موازن چشمان خود باشید.
- جوشکار، وردست و افراد نزدیک باید مواظب چشمان خود باشند.

راهنمای انتخاب عدسی برای جوشکاری

- تیره ترین عدسی ممکن را انتخاب کنید
- لحیم کاری با شعله: ۳ - ۱/۵
- برشن با شعله: ۶ - ۳
- جوشکاری باکاز: ۸ - ۴
- جوشکاری با برق: ۱۰ - ۱۴

P.O. SAFETY - 757



- طرح : کلاسیک، در دو سایز، حفاظ جانبی از توری ضد زنگ
- تنوع لنز: شیشه نشکن ، طلق پلی کربنات ، طلق (CR39)
- جنس فریم: استات سلوژ، دارای پوشش ضد حساسیت و براق
- قابلیت: مناسب کارگاه های تراشکاری، فرزکاری ، لحیم کاری، ماشین سازی و کارگاه های عمومی
- رنگ لنز: بی رنگ ، سبز (G20)